

Protocollo n. 88/2016



CAMPOGALLIANO, 22 marzo 2016

ALL'UFFICIO TECNICO COMUNE DI  
CAMPOGALLIANO

ALL'UFFICIO RAGIONERIA COMUNE DI  
CAMPOGALLIANO

---


## RELAZIONE DI SERVIZIO

---

**Oggetto: ABBATTIMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE**  
CAMPOGALLIANO, Via Ruggiero Grieco al civico n. 10

Gli scriventi in servizio di pattuglia con veicolo 'ALFA 01 - YA141AC', il giorno 21/03/16 alle ore 18:20 circa venivano inviati dalla C.O. del Comando di Carpi, su segnalazione di un cittadino, in via Grieco all'altezza del civ. 10 per danneggiamento di un palo della pubblica illuminazione. Giunti sul posto accertavano la presenza di un palo abbattuto e sradicato dalla sede originaria che occupava completamente la corsia di marcia per i veicoli diretti verso nord. Sul posto era presente il Sig. Catellani Stefano nato a Modena il 27/7/1976, residente a Campogalliano via Grieco 8 ( Carta d'Identità n° AN2849579 rilasciata a Campogalliano il 3/11/2006) il quale ci riferiva che un autocarro, del quale non identificava la targa, durante una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, urtava il palo danneggiandolo e si allontanava facendo perdere le proprie tracce. Gli Agenti provvedevano ad effettuare rilievi fotografici al palo in oggetto altresì contattavano il reperibile comunale per il ripristino della circolazione e la messa in sicurezza del luogo.  
Per dovere.

IL COMANDANTE  
Dott. Tinti Susi

I VERBALIZZANTI  
  
Agente VICINI SILVIA - matr. 114  
  
Agente TURSI ALESSANDRO - matr. 128





Spett.le  
COMUNE CAMPOGALLIANO  
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 2  
41011 – CAMPOGALLIANO (MO)

Castelnuovo Rangone, 15/03/2016

**PREVENTIVO 064-16**

**OGGETTO: RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GRIECO**

ALL'ATTENZIONE SIG. NERI ANDREA

Con la presente, siamo a proporVi nostra migliore offerta, inerente ai lavori di ripristino dell'illuminazione pubblica via Grieco richiesta da Vs ufficio tecnico con massima urgenza, visto la pericolosità della situazione con il palo urtato **che invadeva** parte della carreggiata e il corpo illuminante **appeso ai conduttori** di alimentazione.

Descrizione lavori:

- ❖ Messa in sicurezza dell'impianto :
  - Scollegamento linea per mettere in sicurezza
  - Isolamento della linea interrata
  - Rimozione del palo piegato e danneggiato
  - Smaltimento dei materiali di risulta in discarica
  
- ❖ N. 1 Fornitura e posa in opera di palo 7 mt fuori terra completo di:
  - Palo zincato rastremato
  - Installazione di corpo illuminante marca Thorn 100W
  - Lampada 100W SAP
  - Portella e morsettiera
  - Giunzioni idonee su linea elettrica interrata
  - Demolizione parziale del plinto palo
  - Opere murarie per ripristinare plinto
  - Utilizzo del cestello per eseguire lavori in quota
  - Tutto quanto necessario per dare l'opera funzionante

<b>COSTO A CORPO</b>	<b>€ 2.288,00</b>
<i>Oneri per la sicurezza</i>	<i>€ 150,00</i>
<b>TOTALE OFFERTA</b>	<b>€ 2.438,00</b>

Validità offerta: 10 gg

Consegna: da concordare

Pagamento: Bonifico bancario 60gfm

Esclusioni:

- Iva di legge
- Tutto quanto non espressamente citato.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti.

**IDROLUX IMPIANTI S.R.L.**