

**EX SCUOLA ELEMENTARE DI FOSSOLI - CIRCOLO "LA FONTANA"**  
 Opere di miglioramento sismico e restauro dell'edificio

**PROGETTO ESECUTIVO**



I Tecnici Progettisti

Ing. GHERARDO TROMBETTI Ing. FEDERICO DALLOGGIO

Arch. CESARE SERENI Geom. FRANCO ZONA Ing. Jr VINCENZO CARRABS

Responsabile di procedimento e Coordinamento del progetto  
 Dott. Arch. GIOVANNI GINDLI

Elaborato: Stato di Fatto

**RILIEVO DANNI** al Giugno-2016

**SEZIONI [C-C'] [D-D'] [E-E']**

05.Int

Scale 1:50

file:	F:\C:\D\img\450\450\CD\CENTROSCUOLACIRCOLOLA FONTANA Fossoli_SEMA_01\2017\Fog.245-14 ESECUTIVO\Report\Fog.245-14 ESECUTIVO Tavole 50.dwg	Dis. F.D. - R.D.
data:	REV. 01 REV. 02 REV. 03 REV. 04 REV. 05	

Giugno 2016

- LEGENDA DEI DANNI:**
- LESIONE - FESSURA DIAGONALE PASSANTE CON MARCATURA DESLOCAZIONE DI CONCEI DI MURATURA A DUE E TESTE DEL FACCIA A VISTA E/O DEL CORNICIONE DI COPERTURA
  - RAMPA IN VOLTINI IN MURATURA DISPOSTI IN PIATTO A LISCA DI PESCE RICOSTRUITA - DA COMPLETARE FINITURE SULLE SCALE, FALSI GRADINI IN MURATURA E RIVESTIMENTO IN MARMO
  - DISTACCO PARZIALE DI DAVANZALE PREFABBRICATO
  - INDEBOLIMENTO E DISTACCO DEL SOLAIO

- LEGENDA DEI DANNI RIPARATI CON INTERVENTI 2013:**
- LESIONE - FESSURA DIAGONALE PASSANTE CON MARCATURA DESLOCAZIONE DI CONCEI DI MURATURA A DUE E TESTE DEL FACCIA A VISTA E/O DEL CORNICIONE DI COPERTURA
  - CROLLO RAMPA IN VOLTINI IN MURATURA DISPOSTI IN PIATTO A LISCA DI PESCE
  - DISTACCO PARZIALE DI DAVANZALE PREFABBRICATO
  - INDEBOLIMENTO E DISTACCO DEL SOLAIO

