

Oggetto: Richiesta sopralluogo e preventivo per sistemazione di un "monumento" a Limidi di Soliera

Mittente: "p.vincenzi@comune.soliera.mo.it" <p.vincenzi@comune.soliera.mo.it>

Data: 08/05/2014 12.55

A: info@candiniarte.it

CC: Tommasini Elisa <e.tommasini@comune.soliera.mo.it>

Buongiorno,

sono a richiedervi una fattibilità e relativo preventivo per il seguente lavoretto:

l'Amministrazione comunale vorrebbe rimettere "in piedi" un monumento ai caduti delle guerre che attualmente è stato accantonato al magazzino comunale, e collocarlo nei pressi del centro civico della frazione di Limidi di Soliera.

Il monumento è in pratica un pilastro in cemento armato (vedi fotografie), di circa 4 mt di lunghezza, che portava sui due lati due targhe di bronzo, anch'esse accatastate presso il magazzino, e prosegue con una "punta" ad ogiva. Siccome è rimasto a terra tanti anni, sarebbe da ripulire e restaurare nella superficie esterna.

Il piede del pilastro, come si può vedere, è stato malamente mozzato e sarebbe da ricostruire prima di rimetterlo in opera.

Al momento non abbiamo ancora valutato precisamente come eseguire questa nuova fondazione, nè tantomeno eseguito un calcolo statico, giusto per avere prima da voi una idea delle modalità di esecuzione del restauro.

La collocazione (vedi planimetria e foto area) è da individuare davanti al centro civico di Limidi (l'edificio giallo e rosso che si vede nelle foto), considerando il punto in cui si ha il minor impatto sia per non eliminare i percorsi di accesso all'edificio, ma anche senza dover fare troppi lavori di scavo (naturalmente al fine di contenere il costo).

Vi chiedo pertanto di poter fare un sopralluogo, che mi sembra indispensabile, per considerare la fattibilità del lavoro, la vostra disponibilità ed eventualmente un preventivo.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti

--

Arch. Paola Vincenzi

Servizio Lavori Pubblici

Comune di Soliera - P.zza Repubblica 1, 41019 Soliera (MO)

tel 059/568542

cel 349/2670713

fax 059/565562

mail p.vincenzi@comune.soliera.mo.it

—100_6061.JPG—

—Allegati:

100_6061.JPG	1,1 MB
100_6063.JPG	1,2 MB
planimetria d'insieme.pdf	36 bytes
foto area intervento.doc	36 bytes