

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Trasformazione ed adeguamento delle strutture zootecniche esistenti

Via Giglio, 6 - Saliceto Buzzalino - 41011 Campogalliano (Mo)



PROGETTO ARCHITETTONICO

**RELAZIONE
FOTOGRAFICA**

FEB. 2020

A 0A

tavola

data

scala

tipo

n°

Committente

SOCIETA' AGRICOLA CORTICELLA s.r.l.

Via Corticella 15 - 41057 Spilamberto (Mo)

Progetto Architettonico

STP Studio tecnico Petacchi

ing. Filippo Petacchi

Via Ingnazio Fedrezioni 2 - 41011 Campogalliano (Mo)

Tel. 059 527622 Fax. 059 527622

e-mail: studio.ingpetacchi@gmail.com

Biacchi Associati s.r.l.

ing. Elena Soffritti

Via Pier Paolo Pasolini 23 -41123 Modena

Tel. 059 829353 Fax. 059 333790

e-mail: soffritti@biacchiassociati.it

Direzione Lavori Generale, Coordinatore Generale

Biacchi Associati s.r.l.

ing. Elena Soffritti

Via Pier Paolo Pasolini 23 - 41123 Modena - Tel. 059 829353 Fax. 059 333790 - e-mail: soffritti@biacchiassociati.it

Progetto e Direzione Lavori delle Strutture

Biacchi Associati s.r.l.

ing. Elena Soffritti

Via Pier Paolo Pasolini 23 - 41123 Modena - Tel. 059 829353 Fax. 059 333790 - e-mail: soffritti@biacchiassociati.it

Progetto Generale Impianti Meccanici e Prevenzione incendi

D.M. Service s.r.l.

ing. Vania Malaguti - p.i. Davide Malaguti

Via P. P. Pasolini 23 41123 Modena - Tel. 059 829345 Fax. 059 333790 - e-mail: malaguti@biacchiassociati.it

Progetto generale Impianti Elettrici

STUDIO BENATTI

p.i. David Benatti

Via Svevia 4 42022 Boretto (Re) - Tel. 0522 1845216 - e-mail: info@studio-benatti.it

RELAZIONE FOTOGRAFICA

Stato Attuale

Azienda Agricola ubicata in Via Giglio

Descrizione fotografica dello stato Ante – Operam con individuazione delle stalle per vacche da latte e porcilaie.



Inquadramento Stato Attuale Azienda Agricola ubicata in Via Giglio
– Località Saliceto Buzzalino Comune di Campogalliano MO -



Foto 1 – Via Giglio 6, vista direzione Campogalliano



Foto 2 – Via Giglio 6, vista direzione Ganaceto e Saliceto Buzzalino



Foto 3 – Via Giglio 10, vista Edificio F e Deposito mangimi



Foto 4 – Via Giglio 10, vista Deposito mangimi e Silos



Foto 5 – Via Giglio 10, vista Edificio Uffici



Foto 6 – Via Giglio, (Direzione Campogalliano) utilizzata dall'azienda agricola Corticella



Foto 7 – Via Giglio, (Direzione Campogalliano) utilizzata dall'azienda agricola Corticella



Foto 8 – Edificio F ed ingresso laterale



Foto 9 – Terreni coltivati adiacenti all’Azienda Agricola



Foto 10 – Edificio F con destinazione d’uso Foresteria per dipendenti Azienda Agricola



Foto 11 – Edificio F con destinazione d'uso Foresteria per dipendenti Azienda Agricola



Foto 12 – Strada interna adiacente Edificio F



Foto 13 – Strada interna fra i depositi agricoli



Foto 14 – Strada interna per raggiungere i fienili



Foto 15 – Stalle esistenti



Foto 16 – Stalle esistenti



Foto 17 – Stalle esistenti



Foto 18 – Deposito Mangimi e Silos



Foto 19 – Stalla esistente e deposito fienile



Foto 20 – Deposito Fienile



Foto 21 – Deposito e terreni adiacenti alla stalla esistente oggetto dell'intervento



Foto 22 – Deposito e terreni adiacenti alla stalla esistente oggetto dell'intervento



Foto 23 – Deposito e terreni adiacenti alla stalla esistente oggetto dell'intervento



Foto 24 – Deposito e terreni adiacenti alla stalla esistente oggetto dell'intervento



Foto 25 – Deposito e terreni adiacenti alla stalla esistente oggetto dell'intervento



Foto 26 – Deposito e terreni adiacenti alla stalla esistente oggetto dell'intervento



Foto 27 – Stalla Vacche da Latte



Foto 28 – Stalla Vacche da Latte



Foto 29 – Stalla Vacche da Latte



Foto 30 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 31 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 32 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 33 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 34 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 35 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 36 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 37 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 38 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 39 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 40 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 41 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 42 – Terreni oggetto dell'intervento



Foto 43 – Stalla di vacche da latte esistente



Foto 44 – Vasche liquami esistenti



Foto 45 – Vasche liquami esistenti



Foto 46 – Stalle esistenti destinate a vacche da latte



Foto 47 – Stalle esistenti destinate a vacche da latte



Foto 48 – Stalle esistenti destinate a vacche da latte



Foto 49 – Stalle esistenti destinate a vacche da latte



Foto 50 – Stalle esistenti destinate a vacche da latte



Foto 51 – Stalle esistenti destinate a vacche da latte



Foto 52 – Stalle esistenti destinate a vacche da latte



Foto 53 – Stalle esistenti destinate a vacche da latte



Foto 54 – Stalle esistenti destinate a vacche da latte



Foto 55 – Stalle esistenti destinate a vacche da latte



Foto 56 – Stalle esistenti destinate a vacche da latte



Foto 57 – Silos e deposito mangimi



Foto 58 – Edificio destinato uffici



Foto 59 – Depositi attrezzi agricoli



Foto 60 – Depositi attrezzi agricoli



Foto 61 – Silos Mangimi



Foto 62 – Silos Mangimi e Edificio F



Foto 63 – Porcilaie e piazzale edificio uffici



Foto 64 – Edificio destinato ad uffici



Foto 65 – Ingresso porcilaie



Foto 66 – Ingresso porcilaie



Foto 67 – Ingresso porcilaie mitigato con piante su Via Giglio



Foto 68 – Ingresso porcilaie mitigato con piante su Via Giglio



Foto 69 – Ingresso porcilaie mitigato con piante su Via Giglio – Edificio D e Edificio E



Foto 70 – Ingresso porcilaie mitigato con piante su Via Giglio – Edificio D e Edificio C



Foto 71 – Ingresso porcilaie mitigato con piante su Via Giglio – Edificio D e Edificio C



Foto 72 –Edificio D



Foto 73 –Via Giglio, uscita mezzi azienda agricola



Foto 74 –Via Giglio, edificio deposito attrezzi agricoli



Foto 75 –Terreni adiacenti alle stalle e porcilaie



Foto 76 –Via Giglio, Edificio C e Edificio D



Foto 77 –Terreni adiacenti Edificio D



Foto 78 –Stalle esistenti e terreni oggetto di intervento



Foto 79 –Stalle esistenti e terreni oggetto di intervento



Foto 80 –Terreni oggetto di intervento



Foto 81 –Terreni oggetto di intervento



Foto 82 –Stalle esistenti e terreni oggetto di intervento



Foto 83 –Stalle esistenti e terreni oggetto di intervento



Foto 84 –Stalle esistenti e terreni oggetto di intervento



Foto 85 –Stalle esistenti e terreni oggetto di intervento